



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐๕๕-๒๗๑๗๖๖
ที่ E สชป.๒.๐๔/ ก/๙๙/ ๑๕๖๒ วันที่ ๙๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมศึกษาบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จ.น่าน

เรียน คณะกรรมการศึกษาบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จ.น่าน

ตามที่ได้มีการดูงานสนาม และร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา
เขื่อนน้ำพง จ.น่าน เมื่อวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โครงการชลประทานน่าน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะบริเวณ Stilling Basin ของเขื่อนน้ำพง มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ นั้น

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอส่งรายงานการประชุมศึกษา
บทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จ.น่าน รายละเอียดตามที่แนบ หากมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
หรือทักษะประการใด โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุกราบรากยในวันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมจิต อคำนากาล)

ผจ.ชป.๒

คณะกรรมการ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพัง จ.น่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ดูงานสนาม ณ เขื่อนน้ำพัง จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

และประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้มาประชุม

๑. นายปรีชา	งานทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒
๒. นายสติต	โพธิ์ดี	รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒
๓. นายนิเวศ	วงศ์บุญมีเดช	ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๔. ดร.สมภพ	สุจริต	ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
๕. นายสมคิด	สะแกคำ	ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน
๖. นายสมหวัง	ผลประเสริฐอิโต	ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
๗. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา
๘. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
๙. นายปริญญา	เวชอนุรักษ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน
๑๐. นายโชคิกรวิชช์	ทวีศักดิ์ทินโชคิ	หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงานน้ำและบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน
๑๑. นายวรชัย	ธนกันต์รัช	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการชลประทานน่าน
๑๒. นายสุเมธ	ธิมา	หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน และการชลประทาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ชญาณันท์	วีระชิงไชย	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา
๒. น.ส.พรไฟรินทร์	พรมอยู่	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา
๓. นายกฤชญา	แดงสีเพลอย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
๔. นายจักริน	เมืองดี	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานน่าน

๕. นายอัครวินท์	เกียรติยศ	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
๖. นายนภดล	แก่นเรณู	โครงการชลประทานน่าน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จ.น่าน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒ ที่ ข.๑๑/๑๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ได้รายงานถึงประวัติ ความเป็นมา และปัญหาของโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำพง จ.น่าน ดังนี้

๒.๑ ประวัติโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพง

เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกบริเวณบ้านห้วยซ้อง บ้านศรีนาม่่าน บ้านพงษ์ ในเขต ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพความแห้งแล้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้เสด็จเยี่ยมราชภูมิ โรงเรียนดู่พงษ์ พิทยาคม ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข (ร.ร.สันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข จ.น่าน ปัจจุบัน) พสกนิกรและ ข้าราชการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ นายคำ กำวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีนาม่่าน หมู่ที่ ๗ ตำบลพงษ์ และนายมา โล้นันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ถวายฎีกาขอให้มีการก่อสร้างอ่างฯ น้ำพง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาระบบชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำน้ำพง ๑๘ มกราคม ๒๕๒๔ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๔

ลักษณะโครงการ

ความยาวสันเขื่อน	๒๓๕.๐๐	เมตร
ความกว้างสันเขื่อน	๕.๐๐	เมตร
ความสูงตัวเขื่อน	๑๙.๒๐	เมตร
พื้นที่รับน้ำฝน	๓๒.๕๐	ตร.กม.
ปริมาณน้ำท่าไหหลงอ่างตลอดทั้งปี	๙.๒๗๙	ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่โครงการ	๓,๓๐๗	ไร่
พื้นที่รับประโยชน์	๓,๐๐๐	ไร่
พื้นที่ชลประทาน (ๆดูผน)	๒,๕๕๙	ไร่
พื้นที่ชลประทาน (ๆดูแล้ง)	๗๐๐	ไร่

อาคารหัวงานและอาคารประกอบ

ประเททของเขื่อน เป็นเขื่อนดินผสมอัดแน่น ประเทท homogeneous type อาคารระบายน้ำลันปกติ (ผึ้งซ้าย) ลักษณะ chute spillway พื้นกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ก่อนปรับปรุง (ปี ๒๕๔๕) ระบายน้ำได้ ๔๙.๐๓๒ ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันระบายน้ำได้ ๗๐.๐๐ ลบ.ม./วินาที อาคารระบายน้ำลันฉุกเฉิน (ผึ้งขวา) ลักษณะ chute spillway พื้นกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๗๗.๐๐ ลบ.ม. / วินาที

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ	๑,๒๓๘	มลลิเมตร
ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด	๑,๕๓๐,๐๐๐	ลบ.ม.
ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก	๑,๔๘๐,๐๐๐	ลบ.ม.
ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด	๓๖๕,๐๐๐	ลบ.ม.
ระดับน้ำสันทำงานบดิน	+๒๙๘.๒๐๐	(รสม.)
ระดับน้ำสูงสุด	+๒๙๖.๘๐๐	(รสม.)
ระดับน้ำเก็บกัก	+๒๙๕.๘๐๐	(รสม.)
ระดับน้ำต่ำสุด	+๒๘๙.๐๐๐	(รสม.)

๒.๒ ปัญหาของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพัง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เกิดอุทกภัย มีน้ำล้นอาคารระบายน้ำลันใช้งานในปริมาณมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายบริเวณทำงานบดินและอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ของอ่างเก็บน้ำน้ำพัง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้ออกแบบปรับปรุงอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ และทำการก่อสร้างปรับปรุง ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ และ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เกิดอุทกภัยและมีน้ำไหลผ่าน จนเกินความสามารถของอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ซึ่งโครงการชลประทานน่าน ได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงหลายครั้ง แต่ก็ยังเกิดความเสียหายกับอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ ๑-๔



รูปที่ ๑ ความเสียหายบริเวณทำงานบดินกับอาคารระบายน้ำลัน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓




รูปที่ ๒ ความเสียหายบริเวณทำนบดินกับอาคารระบายน้ำลัน ปีพ.ศ. ๒๕๕๙



รูปที่ ๓ ความเสียหายบริเวณทำนบดินกับอาคารระบายน้ำลัน ปีพ.ศ. ๒๕๕๙

รูปที่ ๔...



รูปที่ ๔ ความเสียหายบริเวณทำนบดินกับอาคารระบายน้ำลัน ปีพ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายนิเวศ วงศ์บุญมีเดช ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้แนะนำให้มีการบททวน Flood Routing ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกัก ปรับปรุง Spillway ทั้งสองฝั่ง เพิ่มความกว้างหลังทำนบดิน และทำการติดตั้งเครื่องมือวัดพัฒนาระบบเชื่อม


ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ โดยทำการเปิด瓣ของ Emergency Spillway รอไว้ก่อนน้ำมา

ทีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินการตามข้อแนะนำดังกล่าว ได้ข้อสรุปในการดำเนินการดังนี้

๓.๑ ในระยะยาว จะต้องทำการปรับปรุงอาคารระบายน้ำลันทั้ง ๒ ฝั่ง ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรูปแบบของการปรับปรุงจะพิจารณาจากผลการบททวนข้อมูลด้านอุทกวิทยา ข้อมูลด้านธรณีวิทยา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงอาจจะรวมถึงการเพิ่มระดับเก็บกัก และเพิ่มระดับหลังทำนบดินหากทำได้

๓.๒ ในระยะเร่งด่วน ในระหว่างที่รอการปรับปรุงอาคารระบายน้ำลัน จะต้องทำการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นอาคารระบายน้ำลันในปริมาณมาก จนเป็นอันตรายต่อตัวอาคารและทำนบดิน โดยจะต้องดำเนินการดังนี้


๓.๒.๑ ทำการลดระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำ โดยการเปิดช่องอาคารระบายน้ำลันใช้งาน (Service Spillway) โดยเจ้ากำแพง Ogee weir ของส่วนทางเข้าอาคารระบายน้ำลันใช้งาน ด้านหน้ากว้างประมาณ ๖ เมตร รายละเอียดตามรูปที่ ๕ การดำเนินการจะต้องขออนุมัติกรม และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ก่อนน้ำมาในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒



รูปที่ ๕ เจาะกำแพง Ogee weir ของส่วนทางเข้าอาคารระบายน้ำใช้งาน

๓.๒.๒ ในช่วงถูกฝน ให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) ทำการเปิดบานระบายน้ำ Ogee weir ของส่วนทางเข้าอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ตามรูปที่ ๖ เพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน +๒๙๔.๘๐ (ระดับพื้นทางเข้าของอาคารระบายน้ำล้นใช้งาน)



รูปที่ ๖ เปิดบานระบายน้ำ Ogee weir

(๒) หากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากขึ้น เกินกว่าความสามารถของบานระบายน้ำ Ogee weir ของอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน ระดับน้ำในอ่างจะเพิ่มขึ้น และถ้าระดับน้ำสูงกว่า +๒๙๔.๘๐ น้ำก็จะไหลเข้าซ่องเปิดของอาคารระบายน้ำล้นใช้งานที่ได้ทำการเปิดซองไว้ ในการนี้ให้พิจารณาเปิดบาน Operating Gate ในอาคารควบคุม (Control Room) ๑๐๐% เพื่อช่วยระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำอีกทางหนึ่ง

(๓) หากยังมีน้ำไหลเข้าอ่างในปริมาณมาก ระดับในอ่างเก็บน้ำจะสูงขึ้นจนล้นข้ามสันอาคาร Ogee weir ของอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน และอาคารระบายน้ำปกติ ที่ระดับ +๒๙๕.๓ และ +๒๙๕.๘ ตามลำดับ

๓.๓ จากผลการพิจารณาข้างต้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละส่วนดำเนินการ ดังนี้

๓.๓.๑ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง

๓.๓.๒ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตรวจสอบบทวนค่าปริมาณน้ำของสูงสุดที่เหลือผ่านหัวงาน (Qpeak) อ่างเก็บน้ำน้ำพง

๓.๓.๓ เพิ่มคณะทำงานจากสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยให้ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ร่างหนังสือขอรายชื่อคณะทำงานไปยังผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

๓.๓.๔ โครงการชลประทานน่าน สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแก่คณะทำงาน

๓.๓.๕ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่กรมชลประทาน สามเสน โดยสถานที่ และเวลาประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุเมธ ชิมาน
(นายสุเมธ ชิมาน)
ปช.ชป.๒

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายสมจิต อำนาจศาลา^ล
(นายสมจิต อำนาจศาลา)
ผจก.ชป.๒

