ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -5324 - 8925 ,0 - 5324 - 5261
Web page : http//www.hydro-1.net ,E - mail : cmhydro@gmail.net.

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่า (ลุ่มน้ำทา)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00น. (ฉบับที่ 1)
---

1. สภาพทั่วไป

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศพม่าได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ด้านรับลมมรสุมในภาคเหนือ มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-11 พฤษภาคมนี้ไว้ด้วย

2. ปริมาณน้ำฝน ของ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (สำรวจเวลา 07.00น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2554)

2.1 สถานี อ.แม่ทา วัดได้ 83.5 มม.

2.2 สถานี บ้านห้วยแก้ว วัดได้ 45.9 มม.

3. **ระดับน้ำ – ปริมาณน้ำ (เวลา 1**4:00 **น.)**

3.1 สถานี **P.77** น้ำทา ระดับน้ำ **3.35** ม. ปริมาณน้ำ **114** ลบ.ม./วินาที (ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น)

3.2 สถานี **P.87** น้ำทา ระดับน้ำ **2.25** ม. ปริมาณน้ำ **21** ลบ.ม./วินาที (ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง)

4. **สถานการณ์แนวโน้ม**

เนื่องจากมีฝนตกในลุ่มน้ำแม่ทา ทำให้ระดับน้ำในน้ำแม่ทามีระดับเพิ่มสูงขึ้น ที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ. ลำพูน น้ำจะไม่ล้นตลิ่ง (ตลิ่ง 4.10 ม.) และระดับน้ำได้เริ่มลดระดับลงแล้วไม่มีผลกระทบต่อที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

นาย พิสิษฐ บำเพ็ญกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน