



ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่
จ.ลำพูน



หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.ลำพูน

นายณัฐพล เขมาชะ
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา



พนักงานขับรถยนต์

นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน (รท.)
พนักงานขับรถยนต์



เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นายบุญส่ง หมีนสำราญ
ช่างฝีมือสนาม



เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นายไพฑูณ โตเทศ
ช่างฝีมือสนาม ช 2




ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดลำพูน และ สถานีที่รับผิชอบ

ลุ่มน้ำแม่กวัง

ลำน้ำแม่กวังเป็นลำน้ำขนาดกลาง เป็นสาขาของลำน้ำแม่ปิง มีต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดลำพูน ในฤดูฝน จะมีน้ำบ่ารุนแรงมาก จึงเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกือบทุกปี ส่วนฤดูแล้งก็มีน้ำน้อย ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก เดิมราษฎรได้สร้างฝายพื้นเมืองปิดกั้นลำน้ำเพื่อทดน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก เป็นฝายประเภทชั่วคราว สร้างขึ้นโดยขาดหลักวิชาการ เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี ปีใดฝายเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทัน ผลผลิตที่เคยได้รับสม่าเสมอก็จะลดลง ทำให้ราษฎรเดือดร้อน กรมชลประทานจึงได้ทำการปรับปรุงฝายผาแตกซึ่งเป็นฝายราษฎรเดิม ให้เป็นฝายหินทั้งประเภทกั้นถาวร จนในที่สุด ก็เป็นฝายหินก่อประเภทถาวร ซึ่งเป็นโครงการฝายแม่กวังในปัจจุบัน

ต่อมาปรากฏว่า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้นในฤดูเพาะปลูกเนื่องจากราษฎรได้ขยายพื้นที่เพาะ ปลูกมากขึ้น กรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลำน้ำแม่กวังตอนต้นขึ้นไป ปรากฏว่าเห็นสมควรสร้างเขื่อนเก็บน้ำขึ้นที่บริเวณเหนือจากหัวงานเดิมของฝาย แม่กวังขึ้นไปประมาณ 1 กม. จึงได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการแม่กวังในปี 2519 แล้วเสร็จในปี 2530





สถานที่ที่รับผิดชอบ

➤ ดำรงปริมาณน้ำฝน 2 สถานี

1.สถานี P.76

น้ำแม่สี

อ.สี

จ.เชียงใหม่

2.สถานี P.82

น้ำแม่วาง

อ.แม่วาง

จ.เชียงใหม่



สถานที่ที่รับผิดชอบ

➤ สถานที่สำรวจระดับน้ำ 15 สถานที่

1.สถานที่ P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานที่ P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานที่ P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานที่ P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานที่ P.73	แม่น้ำปิง	บ้านสบสอย	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานที่ P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบเปะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
7.สถานที่ P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
8.สถานที่ P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
9.สถานที่ P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
10.สถานที่ P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานที่ P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพันตน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
12.สถานที่ P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
13.สถานที่ P.86	น้ำแม่ออน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
14.สถานที่ P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
15.สถานที่ P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 14 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานี P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโสะ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
7.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
8.สถานี P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
9.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
10.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนตม	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
12.สถานี P.86	น้ำแม่ออน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
13.สถานี P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
14.สถานี P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



➤ สถานที่สำรวจตะกอนแขวนลอย 6 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวัง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
4.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
5.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนต	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่

สถานีอุตุ P.82 (070801) น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.สบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2568





สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.14A น้ำแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.24D น้ำแม่กลาง บ้านหลวงใต้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบเปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.76 น้ำแม่ลี บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๋วด ต.ทาสบเล้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568


สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	น้ำไม่ไหล
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	น้ำไม่ไหล
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปาวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

น้ำไม่ไหลมีฝายท้ายแนวและเหนือแนว

วันที่ 13 มกราคม 2568



เหนือแนวสำรวจ



ท้ายแนวสำรวจ





สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวัก้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านหลายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	น้ำไม่ไหล
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านหลายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

วันที่ 13 มกราคม 2568



เหนือแนวสำรวจ



ท้ายแนวสำรวจ



สถานี P.86 น้ำแม่ออน บ้านโหล่ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2567

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	น้ำไม่ไหล
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วันที่ 13 มกราคม 2568




เหนือแนวสำรวจ



ท้ายแนวสำรวจ



ภาพรวมการปฏิบัติงาน ของเดือน มกราคม 2568



สถานะพนักงานอ่านระดับน้ำ-ฝน หน่วยสำรวจทุกวิทยา จ.ลำพูน					
สถานี	ชื่อ-สกุล	มีชีวิตอยู่	เสียชีวิต	ต้องการเปลี่ยนตัวพนักงาน	เบอร์โทร
1. P.5	นาย.สุรพล กันยารง	✓	-	-	092-5732257
2. P.14A	นาย.ขจร ตันยะ	✓	-	-	084-4849686
3. P.24D	นาย.ประเสริฐ ผั่นเฟื่อนหา	✓	-	-	064-3209426
4. P.71A	น.ส.นันทวัน จันทร่เขียว	✓	-	-	089-2659755
5. P.73	นาง.สุพิศ ศรีดีบ	✓	-	-	063-1122010
6. P.73A	นาง.เครือวัลย์ สุขเด่นชัยกุล	✓	-	-	086-2125176
7. P.76	นาย.ทองเพ็ญ สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
8. P.77	นาง.สมบูรณ์ แสนแก้วกาศ	✓	-	-	098-7621462
9. P.81	นาย.นิรันดร์ เงินคำจันทร์	✓	-	-	092-2843768
10 P.82	ส.ต.สุวิทย์ อริยะะ	✓	-	-	084-7415535
11. P.84	นาย.ประเสริฐ ปัญญามงคล	✓	-	-	083-7632920
12. P.85	น.ส.จินตนา จันทวาลย์	✓	-	-	083-5812951
13. P.86	นาย.ทวี แสนป้อ	✓	-	-	097-9834899
14. P.87	นาง.รัชนีวัลย์ แทนวันดี	✓	-	-	053-521991
15. P.105	นาง.อุณศรี สุภากาศ	✓	-	-	095-5972735
สถานีน้ำฝน P.76	นาง.สังวร สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
สถานีน้ำฝน P.82	ส.ต.สุวิทย์ อริยะะ	✓	-	-	095-6191583

ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่ จ.ลำพูน ปีน้ำ 2567

ระดับน้ำ	P.5	P.14A	P.24D	P.71A	P.73A	P.76	P.77	P.81	P.82	P.84	P.85	P.86	P.87	P.105
<0											-0.15	-0.25	-0.30	
0.20		0.31			0.16					0.28	0.12	0.11		0.29
0.40		0.39			0.46					0.41		0.44		0.42
0.60			0.59		0.57				0.67	0.73			0.59	
0.80		0.73	0.8		0.7				0.81	0.80				
1.00		1.1	1.02		0.96				1.06	1.04		1.01	0.93	
1.20			1.28	1.17		1.33		1.20		1.33				
1.40			1.41	1.38				1.44			1.45			
1.60			1.65	1.68	1.64		1.64						1.5	
1.80							1.82	1.74						
2.00			1.96		2.06	2.01	2.09			2.05				
2.20	2.20						2.25	2.24					2.33	
2.40	2.42												2.44	
2.60				2.7	2.70	2.55			2.7	2.50	2.65			
2.80	2.72						2.86							
3.00	3.02		3.13	3.04			3.08	3.10					3.16	
3.20	3.2						3.26	3.21						
3.40	3.45													
3.60	3.50		3.65	3.60	3.53		3.54	3.56					3.56	
3.80	3.86						3.88		3.8					
4.00						4.00		4.00		4.05				
4.20														
4.40			4.36											
4.60	4.65			4.65						4.59				
4.80							4.75							
5.00	6.14			5.50	7.40	6.98	4.93	6.65						
เฉลี่ย	3.70	5.00	3.00	4.00	6.28	6.80	5.40	3.80	5.80	3.80	4.00	3.50	4.75	



รายงานแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2567

ประจำเดือน มกราคม 2568

รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน													
สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมจุดสำรวจ
P.5	2	2*	3	3	4	7	3	2	2	2			34/1
P.14A	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3			27
P.24D	2	2	3	3	2	5	3	2	2	3			31
P.71A	2	2	4	3	3	6	3	2	2	3			34
P.73A	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3			29
P.76	2	2*	2	3	5	2	2	2	2	2			27/1
P.77	2**	2**	2	3	6	2	2	2	2*	2**			28/7
P.81	2	2	3	3	4	6	3	2	2	2			33
P.82	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3			30
P.84	2	2*	2	3	4	4	3	2	2	3			28/1
P.85	2	2*	2*	3***	3	2	2	2	2	2*			28/6
P.86	2	2**	3	3***	3	4	2	2	2	2			31/5
P.87	2**	2**	2**	3***	7	2	2	2	2**	2**			27/13
รวมเดือน	28/4	28/10	34/3	42/9	49	51	32	26	26/3	32/5			348/34
รวมสะสม	28/4	28/10	34/3	42/9	49	51	32	26	26/3	32/5			348/34

หมายเหตุ *ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้เนื่องจากน้ำไม่ไหล



รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีหน้า 2567

ประจำเดือน มกราคม 2568

รายงานจุดสำรวจตะกอน เดือน มกราคม 2568 ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน													
สถานี	เดือน												รวมจำนวนจุด สำรวจได้
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
P.5	2	1	3	3	4	4	3	2	2	2			27
P.73A	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3			26
P.76	2	1	2	3	3	1	2	2	2	2			21
P.77	2**	2	2	3	3	2	2	2	2*	2**			23/5
P.82	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3			24
P.84	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3			24
รวมจุดรายเดือน	12/2	10	18	18	19	16	15	12	12/1	15/2			147/5
รวมจุดสะสมทั้งหมด	12/2	10	18	18	19	16	15	12	12/1	15/2			147/5



รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสูงสุด

ประจำเดือน มกราคม 2568

ตารางผลการสำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2568


ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

ลำดับ	สถานี CODE	ชื่อแม่น้ำ	ระดับน้ำสูงสุด		ระดับน้ำที่สำรวจได้		เวลาสำรวจ	ความกว้าง	เนื้อที่	ความเร็ว	ปริมาณน้ำ	หมายเหตุ
			ม.(ร.ส.ม.)	วันที่	ม.(ร.ส.ม.)	วันที่		(ม.)	(ม ² .)	(ม. /วินาที)	(ม ³ . /วินาที)	
1	P.5	น้ำแม่กวง	2.38	7/1/2568	2.32	20/1/2568	13.24-13.33	21.50	27.15	0.051	1.092	River Ray
2	P.14A	น้ำแม่แจ่ม	-0.20	2/1/2568	-0.30	21/1/2568	14.29-14.44	59.00	36.03	0.295	10.630	Current meter
3	P.24D	น้ำแม่กลาง	0.89	1/1/2568	0.82	13/1/2568	12.14-12.25	19.00	5.50	0.615	3.385	River Ray
4	P.71A	น้ำแม่ขาน	1.49	2/1/2568	1.26	13/1/2568	12.47-12.58	31.00	37.28	0.078	2.893	River Ray
5	P.73A	แม่น้ำปิง	1.22	7/1/2568	0.08	27/1/2568	13.28-13.35	79.69	173.42	0.163	28.176	River Ray
6	P.76	น้ำแม่ลี้	1.30	1/1/2568	1.18	17/1/2568	10.47-11.00	18.00	5.78	0.102	0.592	Current meter
7	P.77	น้ำแม่ทา	1.68	11/1/2568	1.68	11/1/2568	11.25-11.34	0	0	0	0	น้ำไม่ไหล
8	P.81	น้ำแม่กวง	1.30	17/1/2568	1.27	20/1/2568	11.23-11.33	22.00	6.75	0.255	1.723	Current meter
9	P.82	น้ำแม่วาง	0.97	15/1/2568	0.82	27/1/2568	15.05-15.16	19.00	5.28	0.576	3.040	River Ray
10	P.84	น้ำแม่วาง	0.36	12/1/2568	0.33	21/1/2568	11.32-11.44	19.00	8.88	0.109	0.971	River Ray
11	P.85	น้ำแม่ลี้	-0.40	10/1/2568	-0.40	10/1/2568	11.43-11.50	24.79	41.71	0.036	0.869	River ray
12	P.86	น้ำแม่ออน	-0.25	20/1/2568	-0.25	20/1/2568	10.36-10.45	7.00	0.64	0.030	0.048	River Ray
13	P.87	น้ำแม่ทา	-0.06	21/1/2568	-0.06	21/1/2568	11.45-11.50	0	0	0	0	น้ำไม่ไหล



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2567

RC.ปีน้ำ2023		RC.ปีน้ำ2023		จุดสำรวจปี2024	
ระดับ	ปริมาณ	ระดับ	ปริมาณ	ระดับ	ปริมาณ
2.00	0.00	2.00	0.00	3.74	0.10
2.10	0.10	2.10	1.30	2.91	0.10
2.20	0.30	2.20	2.90	2.95	3.56
2.30	0.60	2.30	4.60	2.72	8.50
2.40	0.90	2.40	7.00	2.18	1.33
2.50	1.20	2.50	9.50	3.73	29.00
2.60	1.50	2.60	12.20	2.42	10.71
2.70	1.90	2.70	15.50	2.20	1.38
2.80	2.40	2.80	19.00	3.02	29.50
2.90	3.00	2.90	22.50	3.45	38.63
3.00	3.70	3.00	26.00	3.20	32.73
3.10	4.40	3.10	29.50	3.33	44.66
3.20	5.10	3.20	33.50	3.50	47.38
3.30	5.80	3.30	37.50	3.86	68.47
3.40	6.60	3.40	41.50	2.95	25.55
3.50	7.50	3.50	45.50	4.52	91.39
3.60	8.40	3.60	49.50	5.19	110.93
3.70	9.30	3.70	53.50	5.53	143.41
		3.80	57.50	5.90	174.23
		3.90	61.50	6.14	186.66
		4.00	65.50	4.56	92.15
		4.10	70.00	2.80	19.28
		4.20	74.50	3.02	26.90
		4.30	79.00	3.11	27.92
		4.40	83.50	2.44	8.23
		4.50	88.00	2.20	2.12
		4.60	92.50	2.28	3.06
		4.70	97.00	2.27	2.10
		4.80	101.50	2.28	1.40
		4.90	106.00	2.32	1.09



[illegible]

รายงานความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา
ประจำเดือน มกราคม 2568

ตารางตรวจสอบความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2568
ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

[illegible]



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2568

- 1.สำรวจปริมาณน้ำตามรอบ
- 2.สำรวจตะกอนแขวนลอยตามรอบ
- 3.ตัดหญ้าสถานี
- 4.ดูแลทำความสะอาดสถานีที่รับผิดชอบ
- 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสภาพรถยนต์ Toyota รุ่น Revo
เลขทะเบียน 3 ฒข 8258 กรุงเทพมหานคร ชป. 041-5458
ประจำเดือน มกราคม 2568



พนักงานขับรถยนต์
นายเรืองฤทธิ์ คัดอ่าน



วันที่ 7 ม.ค.68


วันที่ 14 ม.ค.68

วันที่ 21 ม.ค.68

วันที่ 28 ม.ค.68



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์



รถพร้อมใช้งาน

THANK YOU