



บันทึกข้อความ

วันที่ (ส่งเอกสาร) 106 / 2563
29 มิ.ย. 2563

ETSMOC(ศอ.ร) 03 / 61 / 2563
30 มิ.ย. 63

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก

ที่ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งผลการติดตามการปรับข้อมูลเครื่อง Radar

ดอท. 2020 / 3 กค๖๓

เรียน ผอท.บอ. ผ่าน ผอช.ภาคตะวันตก

ตามที่ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ ได้รับมอบหมายจากผอท.บอ. ให้ติดตามผลการปรับข้อมูลรูปตัดแนว ๕.๐๐ เมตร ของเครื่อง Radar นั้น เบื้องต้นได้พิจารณา ๖ สถานี ดังนี้

๑. สถานี K.10 หลังจากการปรับแล้ว จุดปริมาณน้ำเกาะกลุ่ม Rating curve ค่อนข้างดี
๒. สถานี B.3A หลังการปรับ จุดปริมาณน้ำเกาะกลุ่มค่อนข้างดี ส่วนปลายจุดที่ระดับ ๑.๖๐ - ๑.๘๐ ม. อาจต้องมีการปรับแก้ค่า k ในเครื่องเพื่อให้จุดปริมาณน้ำเข้าแนวเดียวกับ Rating curve
๓. สถานี B.9 หลังการปรับแล้ว จำเป็นต้องปรับค่า k ใหม่ทั้งหมด
๔. สถานี K.38A ยังไม่ชัดเจนต้องรอช่วงน้ำสูง
๕. สถานี K.62 ต้องปรับค่า k ใหม่ทั้งหมด
๖. สถานี K.37 ยังต้องรอช่วงน้ำสูง เพื่อตรวจสอบจุดปริมาณน้ำต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนวัฒน์ ทิพย์โนสิงห์)

วป.อช.ภาคตะวันตก

- ทราบ

- เรียน ผอช.ภาค ๑-๘

เพื่อไปทราบบรรยากาศและพิจารณาใช้
ข้อมูลเฉพาะทางในการปรับปรุงข้อมูลต่อไป

๘/๖๖

วป.อช.ภาค ๑-๘
(ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดิ์ ทับโพน)
ผอช.ภาคตะวันตก

(นายอดิศร จำปาทอง)


ผอท.บอ.

๒-3 ก.ค. ๒๕๖๓


ถึงในนาม ETSMOC ๑๑๖

อรุณศิริ (๑๑๖.๓๒๕)
30 มิ.ย. ๖๓


เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำเรดาร์ กับ RC_2019
สถานี K.10 แคว้น้อย ลุ่มสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี




เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและปริมาณน้ำของเครื่องเรดาห์
สถานี B.3A แม่น้ำเพชรบุรี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี




เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและปริมาณของเครื่องเรดาห์
 สถานี B.9 แม่น้ำเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี



เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำเรดาร์ กับ RC_2019
 สถานี K.38A ห้วยลั่นถิ่น อ.ทองพูนภูมิ จ.กาญจนบุรี



เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำเรดาร์ กับ RC_2019
สถานี K.62 ลำภาชี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี



เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำเรดาร์ กับ RC_2019
สถานี K.37 แคว้น้อย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

