


รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ N.46

ลำดับ	ว.ด.ป	รายการ
1	1 เม.ย. 2521	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ (N.46)
2	17 ก.ย. 21	การติดตาม Code ของสำนักพิมพ์
3	24 ก.ย. 21	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ (N.46)
4	12 ก.ย. 21	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ และตามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5	5 ก.พ. 22	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ (N.46)
6	4 เม.ย. 22	เดือน 4.1.22 ไม่สามารถอ่านและประเมินผลได้ เนื่องจากเอกสาร
7	29 ต.ค. 25	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ และทำใบแจ้งหนี้-ออก ทำบัญชีแล้ว. 1 /
8	8 มี.ย. 26	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ N.46
9	9 มี.ค. 27	การประเมินผล B.M. สำนักพิมพ์ (N.46)
10	16 ก.ย. 26	รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักพิมพ์
11	22 มี.ย. 30	การสำรวจและประเมินผลโครงการ
12	15 มี.ค. 31	การประเมินผลโครงการจากวิทยากร สำนักพิมพ์
13	3 ส.ค. 83	การทบทวนและประเมินผลโครงการ N.46

32.0.33

SLOPE N. 6b

Elev (m)	Dis (Km)	
9560	0	
9700	9.05	
9800	12.95	
9000	6.05	
400	6.65	
600	2.75	
500	9.05	
600	9.65	
NAM PUA	12.100	



ผู้ทำแผนที่: 3.3.1.401-5, 1:25000-2, 0.001

ผู้ทำแผนที่: 3.3.1.401-5, 1:25000-2, 0.001



บันทึกข้อความ

ลำดับ 12



ส่วนราชการ

งานปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑

ร-

๐๐๔/๒๕๓๑

วันที่

๑๑.๑.๕๑

เรื่อง

การรับ-มอบสถานีสำรวจอุทกวิทยา น้ำช้าง (ม.๔๖) อ.บัว จ.น่าน

สถานีสำรวจอุทกวิทยา น้ำช้าง (ม.๔๖) อ.บัว จ.น่าน เป็นสถานีสำรวจระดับน้ำ
อย่างเดี่ยว เริ่มทำการสำรวจตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ สถานีประกอบด้วย

๑. เสาระดับน้ำ จำนวน ๔ ต้น ติดแผ่นระดับ รวม ๒.๐๐ ม.

เสาต้นที่ ๑ เป็นเสาไม้ ติดแผ่น ๐.๐๐ - ๑.๐๐ ม. รวม ๑ แผ่น

เสาต้นที่ ๒ เป็นเสาไม้ ติดแผ่น ๑.๐๐ - ๒.๐๐ ม. รวม ๑ แผ่น

เสาต้นที่ ๓ เป็นเสา คสล. ติดแผ่น ๒.๐๐ - ๔.๐๐ ม. รวม ๒ แผ่น

เสาต้นที่ ๔ เป็นเสา คสล. ติดแผ่น ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. รวม ๒ แผ่น

๒. ราคาศูนย์เสาระดับ (๒.๐.) ศูนย์เสาระดับราคา + ๐.๐๐๐ ม. (รวม.)


๓. หนองหลักฐาน (บ.ม.) หนองหลักฐานทำด้วยคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ ม. อยู่บริเวณ
ปากเหมือง ห่างจากเสาระดับต้นบนสุดประมาณ ๑๕.๐๐ ม. สร้างเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ โดยนายวิทย
วุฒิ ชื่อหนอง บ.ม. N.46 ราคา + ๗.๒๖๖ ม. (รวม.)

๔. การดูแลสถานีและการบันทึกระดับน้ำของอุทกวิทยา ได้จ้าง นางคนอง อุทัย อยู่บ้านเลขที่
๔๗ หมู่ ๑๑ ต.บ้านมอญ อ.บัว จ.น่าน โดยจ่ายเป็นเงินรางวัล เดือนละ ๔๐๐.- บาท และเงินรางวัล
ได้จ่ายครบถึงเดือนที่เลิกจ้างแล้ว (เลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ตามเรื่องของอุทกวิทยา
ที่ สอ.๓๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๐)

การรับมอบสถานี

นายบุญส่ง เรืองวุฒิ หัวหน้างานปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑ กองอุทกวิทยา ได้มอบ
หมายให้ นายสมชาย ประยูรคำ หัวหน้าสถานีสำรวจอุทกวิทยาเคื่อนที่รชยบต์ จ.น่าน เดินทางไป
มอบสถานี ม.๔๖ น้ำช้าง อ.บัว จ.น่าน ให้กับโครงการชลประทานน่าน โดย นาย.....
.....ตำแหน่ง.....เป็นผู้รับมอบสถานีดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

(ลงชื่อ)




ผู้มอบ

(นายสมชาย ประยูรคำ)

นายสมชาย ประยูรคำ

(ลงชื่อ)



ผู้รับมอบ

(นายสมชาย ประยูรคำ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง โทร.(054) 217186, 218088

ท. กษ 0327/54

๔๕ มกราคม ๒๕๓๑

เรื่อง การสำรวจระดับน้ำ

เส้นขอ ผอท.ผวน ปก.สอ.1

ความหนังสือกองอุทกวิทยา ที่ ขป.30 เรื่องการสำรวจระดับน้ำ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2530 ซึ่งกองอุทกวิทยาจะขอมอบเสาวัดระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ น้ำขวาง รหัสสถานี N.46 อ.บัว จ.น่าน ให้กับโครงการชลประทานน่าน เพื่อใช้วัดระดับน้ำ ความละเอียดจนแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานชลประทานที่ 2 ขอรับมอบเสาระดับน้ำจุกนี้ไว้ดำเนินการต่อไป โดยอยู่ใน
ความดูแลของโครงการชลประทานนาน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดเกล้าในการต่อไป

Ann 5/5 -

(นายสมทบ แก้วเย็น)

ຝາງ. 2

รักษาราชการแทน ผชป.2

1970. ๑๕ ธันวาคม ๑๙๗๐

[illegible][illegible]

20421 10/1/40 San Diego

(นายบุญส่ง เรืองวธมก.)

!n. 1-4 ឥឡ.

28 27 31

Ad R. C.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๖๐

๔๔, ๓๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐


การสำรวจระดับน้ำ

เสนอ ขณ. จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยกองอุทกวิทยา ได้ดำเนินการสำรวจระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ น้ำขวาง รหัสสถานี
 ๗.46 อ.บัว จ.น่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ ๕ ปี แล้ว และขณะนี้
 โครงการชลประทาน จ.น่าน ได้สร้างฝายจาง ซึ่งอยู่เหนือสถานีไปประมาณ ๕๐๐ ม. ทำให้เกิดระดับน้ำที่
 วัดได้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ระดับน้ำนี้จะเชื่อมโยงกับโครงการชลประทานฝายจาง

กองอุทกวิทยาพิจารณาแล้ว เห็นควรที่จะมอบสถานีระดับน้ำแห่งนี้ ให้โครงการไว้อานระดับน้ำ
 เพื่อประโยชน์ของโครงการ หากท่านประสงค์จะรับไว้โปรดให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อกับหัวหน้างานปฏิบัติการ -
 ฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาที่ ๑ เพื่อตรวจรับสถานีระดับน้ำและศึกษาการอ่านระดับน้ำต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายทวีชัย มีนนาน)

มธก.

4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 5

๘
และสหกรณ์
1700.28

ภาควิชาพฤกษศาสตร์



แบบส่งวิทยุโทรเลข

संज्ञा

.....

เวลา.....น.จำนวน.....

คำส่งวนท

...1927.....н.

ช.ป. (ม.ค. 2519)

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

รูปแบบส่ง...

คำขวัญ -

MILWAUKEE
UNIVERSITY
MAY 1968

การขอ

၂။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာချထားမှု၊
 စီစဉ်မှုနှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို
 မိမိ၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်
 ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြပါအတိုင်း
 ကျမ်းပေးလိုကြောင်း တောင်းဆိုပါသည်။

ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1869

1940. 170.

9/14/50

[illegible]

இலங்கை மருத்துவ மனம் ௧௯௮௮

2nd

84 B.091

(ลงชื่อ) -

ผอมมัด (ลงชื่อ)...

158859
158860

คำแปล

คำแพง

270

७७



ต้นฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรน้ำที่ ๑-๒

ที่ ชม. /๒๕๒๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔

เรื่อง รายงานการขุด-ปรับปรุงสถานี น้ำขวาง (No.46) ต.บัว จ.น่าน

เสนอ ปก.๑-๒ สส.

ตามคำสั่งงานที่ ๔๒/๒๕๒๔ ให้กระผมพร้อมทั้งคณะไปดำเนินการขุด-ปรับปรุง
เสาระค้ำน้ำสถานี น้ำขวาง (No.46) ต.บัว จ.น่าน นั้น บัดนี้กระผมพร้อมทั้งคณะ ได้ดำเนินการ
การเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๒๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

๑. สภาพเสาระค้ำน้ำก่อนขุด

๑.๑ เดิมมีเสาระค้ำน้ำทั้งหมด ๔ ต้น คือ

- | | | | |
|----------|---------|----------------|----------------|
| ต้นที่ ๑ | ติดแผ่น | ๑.๐๐ - ๑.๐๐ ม. | เป็นเสาสำรอง |
| ต้นที่ ๒ | ติดแผ่น | ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ม. | เป็นเสาไม้ |
| ต้นที่ ๓ | ติดแผ่น | ๒.๐๐ - ๔.๐๐ ม. | เป็นเสา ค.ส.ล. |
| ต้นที่ ๔ | ติดแผ่น | ๔.๐๐ - ๖.๐๐ ม. | เป็นเสา ค.ส.ล. |

๑.๒ เสาต้นที่ ๑ เป็นเสาสำรอง, เสาต้นที่ ๒ เป็นเสาไม้ผุต้องเปลี่ยนใหม่

๒. สภาพเสาระค้ำน้ำใหม่

๒.๑ ติดตั้งเสาระค้ำน้ำใหม่ จำนวน ๒ ต้น คือ

- | | | | |
|----------|---------|----------------|----------------------------|
| ต้นที่ ๑ | ติดแผ่น | ๑.๐๐ - ๑.๐๐ ม. | เป็นเสา ค.ส.ล. ขนาดมาตรฐาน |
| ต้นที่ ๒ | ติดแผ่น | ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ม. | เป็นเสา ค.ส.ล. ขนาดมาตรฐาน |

๒.๒ ทาสีเสาระค้ำน้ำใหม่หมด

๒.๓ รวมเสาระค้ำน้ำปัจจุบันมี ๔ ต้น ติดแผ่น ๑.๐๐-๖.๐๐ ม.

๒.๔ ติดแผ่นเสร็จงานระค้ำน้ำได้ = ๑.๖๓ ม. เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ เวลา ๑๐.๕๑ น.

พร้อมกันนี้ได้ส่งตารางแสดงการ check เสาระค้ำเดิม สท.๑-๑๕, ๑ ชุด และ
ตารางแสดงการติดแผ่นระค้ำน้ำ สท.๑-๑๕, ๑ ชุด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายวิทยา วุฒิ)

หัวหน้าสายสำรวจทรัพยากรน้ำ

หมายเหตุ คำใช้จ่าย

ยา
ประธาน

ต้นฉบับ



อ.ท.1-1
(เม.ย.2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

ทรง check เสาระดับเดิม

สถานี ฝักรับ Code ก.46 อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

สำรวจจาก BM. 2.000 ถึง check เสาระดับเดิม

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
BM. 2.000						0.791					แก้	7.261
หน้า 6.00 ม.		ระดับที่ 4				0.959		2.053		1.262		5.999
4.00 ม.		3				0.836		2.959		2.000		3.999
2.00 ม.		2				0.961		2.833		1.997		2.002
1.00 ม.		1				2.773		1.962		1.001		1.001
TP. 1						2.044		0.310	2.463			3.464
TP. 2						2.167		0.182	1.862			5.326
BM. 2.000								0.232	1.955			7.261
						10.531		10.531	6.260	6.260		7.261
						10.531			6.260			7.261
						0.000			0.000			0.000



บันทึกข้อความ

ต้นฉบับ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวนเหนือตอนบน

ที่ อท. ๕๓ / ๒๕๒๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๗


เรื่อง การเปลี่ยนราคา บ.ม. สถานีน้ำขวาง (N.46)

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

เนื่องจากสถานีสำรวจระดับน้ำน้ำขวาง (N.46) บ.ม. เดิมถูกโครงการก่อสร้าง
ย่อยคลองส่งน้ำฝายจาว โดยชลประทาน จ.น่าน ชุก แล้วย้ายไปตั้งใหม่ โดยให้ราคาเท่าเดิม คือ
๗.๑๕๕ ม. (ร.ส.ม.) แต่จากการเดินระดับ Check กับเสาระดับน้ำแล้ว (เสาระดับน้ำคันที่ ๒
และคันที่ ๓ เป็นเสา ค.ส.ล. หล่อฐานรากบนแท่น สภาพแข็งแรงดี และไม่ติดแผ่นระดับ เป็นไม้เนื้อ
แข็ง บังคับ เพื่อถือได้) ปรากฏว่า ราคา บ.ม. ทรุดลง ๒.๕ ซม. ได้ราคา = ๗.๑๕๐ ม. (ซึ่งอาจ
จะเกิดจากการยุบตัวของดิน) ดังนั้นกระผมจึงได้ทำ บ.ม. ใหม่ดังนี้.-

๑. ชื่อ บ.ม. ว.วุฒิ, ราคา ๗.๒๖๑ ม. (ร.ส.ม.), ๑๒ ก.พ. ๒๕๒๗
๒. ที่ตั้ง ฝั่งขวา ห่างจากเสาระดับน้ำคันบนสุด ไปทางท้ายน้ำประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร
(หลังปีกคอนกรีตปากท่อคลองส่งน้ำ) และห่างจากแนวระดับน้ำวัดได้จริงมา ๗
ม. หรือ เหนือกำแพง ประมาณ ๑.๐๐ ม.
๓. ZG- ราคาเท่าเดิมคือ ๕ ๐.๐๐๐ ม. (ร.ส.ม.)
๔. พร้อมกันนี้ได้แนบบัตรแสดงหลักฐานมาด้วยคือ
- ตารางแสดงการเดินระดับ Check เสาระดับกับ บ.ม. เดิม (อท.๑-๑๕,
๑ แผ่น) ๑ ชุด
- ตารางแสดงการเดินระดับเข้า บ.ม. ๑ ชุด (อท.๑-๑๕, ๑ แผ่น)
- ตารางแสดงหลักฐานการกำหนดที่ตั้งหมุดหลักฐาน (บ.ม.) ๑ ชุด (อท.๑-๑๕,
๑ แผ่น)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.



(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ๓

หัวหน้าสายงานสำรวจอุทกวิทยา

เสนอ หสอ.

เพื่อทราบ


นายอนุ นนิตการ
หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

တၢ်ပုၤဂၢၢ်မးစီုဖျါဃာ် Bm. ပံၤလိၤဒၣ်သ့

สถานี หิราอิจิ Code ท.46 อำเภอ ผือ จังหวัด หนองบัวลำภู

สำรวจจาก บริเวณ 4.00ม. ถึง 8ม. ไต๋ม.

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
ทิวเขา 4.00m	(1-หินหัก 2)					2.856					แก้	4.000
ทิวเขา 6.00m	(1-หินหัก 3)					2.224	0.356	2.000				6.000
B.M. 1ค่น						0.969	1.074	1.150				7.150
ทิวเขา 6.00m	(1-หินหัก 3)					0.436	2.119		1.150			6.000
ทิวเขา 4.00m	(1-หินหัก 2)						2.436		2.000			4.000
						5.985	5.985	3.150	3.150			4.000
						5.985		3.150				4.000
						0.000		0.000				0.000
* จากที่วัดจาก von B.M. ก่อเตอ												7.125
จาก von B.M. วัดจนก่อเตอแล้วหาคะเทอใน												7.150
										ผิดไป		0.025/

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

ကောသလကောသလီ ၄၃: ၁၆၁၅) B.M.

สถานี หัวรอ Code ร. 46 อำเภอ วัง จังหวัด น่าน

สำรวจจาก ถึง

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

๗-
เรื่อง

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

ฉบับที่ N. 46

บ.ก. สังก. + 292. 128 (5.4

หัวข้อ: เก็บน้ำฝน ๐. ๖๐ ๐. ๓๓

23 ม.ค 26

บ.ก. สังก. + 292. 128 (5.4) เก็บน้ำฝนตามมาตรฐาน ของกรมชลประทาน

ที่ลดความเร็วของน้ำให้ไหลลงสู่บ่อเก็บน้ำฝน ๒๐ ม.

เก็บน้ำฝน ๒๐ ตัน ของที่เก็บน้ำฝน

ตอนที่ 1 ตอนแรก ๐-3 ม. เป็น/เสาไม้ขนาด 6x6"

" 2 " 3-4 ม. เป็น/เสาไม้ขนาดตามมาตรฐาน

" 3 " 4-6 ม. เป็น/เสาไม้ขนาดตามมาตรฐาน


ไม้ที่เก็บน้ำฝน 60 ม. ตอนท้ายเป็น ไม้ กว้าง, กว้าง ๓๖ นิ้ว

ลักษณะ: ไม้ที่เก็บน้ำฝน ตอนท้ายเป็น ไม้ กว้าง, กว้าง ๓๖ นิ้ว

ขนาด: ๓๖ นิ้ว, ๓๖ นิ้ว, ๓๖ นิ้ว, ๓๖ นิ้ว, ๓๖ นิ้ว, ๓๖ นิ้ว

๓๐ ม. ลักษณะ: ไม้ที่เก็บน้ำฝน ตอนท้ายเป็น ไม้ กว้าง, กว้าง ๓๖ นิ้ว

๓/๓



ของ ๕
(๑๐ ไร่)

คำพิพากษา
๒๙.๑.๕๕

section change

๓) สถานีน้ำขวาง (ผ.๔๖) อ.ปัว จ.น่าน

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๒๕

๓.๑ เสาระดับคันที่ ๑ (ในน้ำ) ทิศแฉ่น ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. คันที่ ๒ ทิศแฉ่น ๑.๐๐-๓.๐๐ ม. ได้ถูกน้ำพัดหายไป


๓.๒ ได้ทักทั้งเสาระดับคันที่ ๒ ซึ่งทิศแฉ่น ๑.๐๐-๓.๐๐ ม. มีคยใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๖"x๖" ๓.๕๐ ม. คอกแล้วทิศแฉ่นเสร็จอ่านระดับน้ำได้ ๑.๔๗ ม.
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๕ เวลา ๑๓.๕๐ น.

- สำหรับเสาระดับคันที่ ๑ นั้น (๐.๐๐-๑.๐๐ ม.) ทักตั้งไม่ได้เนื่องจากระดับน้ำสูงและจะทำเมื่อระดับน้ำลดลงพอที่จะดำเนินการได้

- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๕๒๕ บาท

- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน, ช่างฝีมือสนาม, พ.ขับรถยนต์ รวมทั้งสิ้น ๗๕๐ บาท

จึงเสนอมาเพื่อทราบ.




(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ๓

หัวหน้าสายงานสำรวจภูมิประเทศ, ก่อสร้างและบำรุงรักษา

๑๕๐ ๔๐๓.

เพื่อทราบและขอความเห็นชอบจากท่านผู้บังคับบัญชา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความเห็นชอบจากท่านผู้บังคับบัญชา



๒๙.๑.๕๕

และ
เพื่อทราบ
๒๙.๑.๕๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานสำรวจจลวิทยาสวน เน้นคอนบน

ที่ ๑๓๓ ๕๓/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการซ่อมเสาระดับน้ำสถานี ๓.๔๖ น้ำว่าง อ.ปัว จ.น่าน

เสนอ หสอ.สวน เน้นคอนบน

ตามที่ ได้มีบัญชาให้กระผมไปทำการซ่อมเสาระดับน้ำที่สถานี ๓.๔๖ น้ำว่าง ที่บ้านมอญ อ.ปัว จ.น่าน บัดนี้ กระผมและคนงานได้ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ทราบ ดังนี้.-

๑. สภาพเสาระดับน้ำเดิมเป็นเสา คสล. ตามแบบมาตรฐานของกองฯ มีจำนวน

๓ ต้น

ต้นที่ ๑ คิกแฉน	๐.๐๐ - ๑.๐๐ ม.
ต้นที่ ๒ คิกแฉน	๑.๐๐ - ๓.๐๐ ม.
ต้นที่ ๓ คิกแฉน	๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม.

เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีน้ำป่าไหลมาอย่างแรง กระแสน้ำเชี่ยวจัดทำให้ชนไม้ มาชนเสาระดับต้นที่ ๑ คิกแฉน ๐.๐๐ - ๑.๐๐ ม. โคนลงไป และฝ่ายที่อยู่ใต้แนวเสาระดับประมาณ ๒.๐๐ ม. ซากไปควย ทางกองฯ ได้แจ้งมาให้ทางงานฯ ทราบและไปซ่อมความเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปซ่อมเสาดังที่ ๑ โดยใช้เสาไม้เนื้อแข็งขนาด ๔ ๘" / ๒.๕๐ ม. บัดแทนเสาดัง ที่ล้มไป

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ กระผมได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพเสาระดับน้ำ ปรากฏว่าเสาระดับน้ำต่ำกว่าศูนย์ไป ๐.๑๑ ม. พ.อานระดับน้ำอ่านไม่ได้ ได้สอบถาม พ.อานระดับน้ำ แล้ว พ.อานระดับน้ำแจ้งว่าได้แจ้งให้ทางกองฯ ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่ทางกองฯ ไม่ได้ออกให้ทราบแต่อย่างใด

๒. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ปักเสาระดับน้ำใหม่อีก ๑ ต้น โดยใช้เสาไม้ เนื้อแข็งขนาด ๔ ๘" / ๒.๕๐ ม.

๓. ได้ทำการลดความสูงเสาระดับน้ำลงไปอีก ๑.๐๐ ม. เหตุผลที่ต้องลดความสูงลง ไปเนื่องจาก

๓.๑ ท้องน้ำถูกกัดเซาะลึกลงไปมาก น้ำลดต่ำกว่าศูนย์ไป ๐.๑๑ ม. ขณะที่ตรวจ เดือนมกราคม ซึ่งยังไม่ให้หน้าแล้ง น้ำจะต้องลดลงไปอีก

๓.๒ จะทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ พ.อานระดับน้ำ เนื่องจากระดับน้ำติดลบ ถ้าหากว่า พ.อานระดับน้ำมีใส่เครื่องหมาย - ก็จะเป็นระดับน้ำ + ทันที จะเกิดการเสียหาย

๓.๓ เมื่อลดราคาหุ้นลงแล้วทำให้การปฏิบัติงานสะดวก ค่ายกันทุกฝ่าย

๔. เมื่อทำเสาระดับน้ำใหม่แล้ว จะมีเสาระดับและการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เสาคันที่ ๑ คิกแดเน	๐.๐๐ - ๑.๐๐ น.	(ทำใหม่)
เสาคันที่ ๒ คิกแดเน	๑.๐๐ - ๒.๐๐ น.	(เสาคิมคิกแดเน ๐.๐๐-๑.๐๐น.)
เสาคันที่ ๓ คิกแดเน	๒.๐๐ - ๔.๐๐ น.	(เสาคิมคิกแดเน ๑.๐๐-๓.๐๐น.)
เสาคันที่ ๔ คิกแดเน	๔.๐๐ - ๖.๐๐ น.	(เสาคิมคิกแดเน ๓.๐๐-๕.๐๐ น.)

๕. B.M. เค็มมีราคา + ๖.๑๓๕ น. (ร.ส.บ.) เปลี่ยนเป็น + ๗.๑๓๕ น. (ร.ส.บ.)


เมื่อซ่อมเสาเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๖.๔๕ น. ระดับน้ำอ่านได้ ๐.๘๕ น.

ได้แจ้งให้ พ.อานระคินน้ำทราบแล้ว

พร้อมกับรายงานนี้กระผมได้แนบหลักฐาน การต่อแผนมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แล้ว

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.


๕ ก.พ. ๕๒

(นายสมชาย ประยูรคำ)

ช่างสำรวจชั้นสอง.

②

๒๔๔๐ ๕๐๓.


- เพื่อปิดกั้นการบรรเทาอันตรายต่อมเลาะ.๐๒ น. ทำจาก N46.
ชื่อ เสาต้นคาน โต๊ะ พวง.น. Flood. มีระดับน้ำ ๑๖.๕๕ น. ๒๕๒๒.

๒๕๐๐ ๑๖.๕๕

๕ พ.ค. ๒๕๒๒.

③

สุรศักดิ์ อรรถกุล



๒๓.พ.ค.๒๕๒๒

Don.

④

๑. เพื่อปิดกั้น
๒. เพื่อปิดกั้นการบรรเทาอันตรายต่อมเลาะ + ทำจาก N46.
๓. เพื่อปิดกั้นการบรรเทาอันตรายต่อมเลาะ + ทำจาก N46.

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี น้ำจาง Code N 46 อำเภอ วัง จังหวัด หน
สำรวจจาก B.M. ถึง มรตอ นพน สกุนต์ไคร์ดัม

[illegible]



บันทึกข้อความ



สำนักงานการ.....งานสำรวจทกวิทยาส่วนเหนือตอนบน

๗ ๒- อทบ. 169 / ๒๕๓๑

๗๒
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๑

ถนนบรมราชชนนี

เรื่อง รายงานการสำรวจเสาะระดับน้ำและหมุดหลักฐาน น้ำขวาง (น.46)

न ११.२५ २१

2. 6. 25

เสนอ ผอท. ผ่าน หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำบัญชาให้กระผมไปทำการสร้างเสาระคันน้ำ ซึ่งเสาดเดิมเป็นเสาน้ำให้เป็น
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ความแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา และสร้างหมุดหลักฐานใหม่บันทึกกระผมได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งรายการต่อไปนี้.-

๑) เสาระคับน้ำ เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีจำนวน ๓ ต้น

๑.๑ ตอนที่ ๑ คือแผนระกับน้ํา ๐.๐๐-๑.๐๐ม.

๑.๒ คนที่ ๒ คึกแผนระกับนำ ๑.๐๐-๓.๐๐ม.

๑.๓ คนที่ ๓ คึกแผนรบั้นนำ ๓.๐๐-๕.๐๐ม.

เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๑ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๑

ศูนย์เสาระคืบหน้า ๗๐.๐๐ ม.(ร.ส.ม.) เมื่อสร้างเสร็จอ่านระดับน้ำได้ ๐.๑๕ ม.(ร.ส.ม.) เวลา ๑๖.๐๐น.

๒) เหตุผลที่ควร ได้ทำการสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โคนต้นไม้ห่างจากเสาหลัก
นำไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๐.๐๐ม. มีราคา ๗๖.๑๗๕ ม.(ร.ส.ม.) มีดอก ทาสีขาว หัวตุ่มทองเหลือง
แบบมาตรฐานของกองกวดวิทยา

พร้อมนี้กระผมได้แนบหลักฐานการเดินระดับ การออกแบบและการจ่ายราคาเข้าหาหมวดหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

12. 11. 21

(นายประสงค์ มั่นจา)

หัวหน้าหน่วยสำรวจทฤษฎีการก่อมา

1. 140 2000.

- เพื่อประโยชน์การปกครองส่วนท้องถิ่น - ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546 มาตรา 46
- มาตรา 46 วรรค 1 และ 4. มาตรา 46 วรรค 2 และ มาตรา 46 วรรค 3
- ข้อ 69 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

Mar 25/1898

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บ้านบัว Code N. 46 อำเภอ บ้าน จังหวัด นครราชสีมา
สำรวจจาก ภาพถ่าย 1 ถึง B.M.

[illegible]

สถานี หัวลำโพง Code N. 46 อำเภอ ปทุม จังหวัด นนทบุรี
สำรวจจาก ภาพถ่าย 1 ถึง B.M.



แม่น้ำสายสั้น Nap. ๓๕๕๕.





Land. N. 16. 1871.



ช.ป. 28 ก.ค. 21 (พ.ค. 2518)

สถานีส่ง

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

ผู้รับแบบส่ง

เลขที่.....วันที่.....เวลา.....น.จำนวน.....คำส่งวันที่.....เวลา.....น.

จากหน้า คตสณบรรด มหาวิทยาลัย ธม. ๑๐๐ ปี

ข้อความ

W. O'H. J. M. N. 46 O. H. S. M.

1 = 1 $\forall a \in M$ - 1

1012811000 100000 27 AA.21 1012811001

2 2 2 2 - 0 1 2 2 2

[illegible][illegible]

मा. ३३५०६

(ลงชื่อ) _____ ส่วนนิติ (ลงชื่อ) _____ ๒๐ กค.๕๑

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

พิมพ์ งานเผยแพร่และการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.442-พ.ค.2518.)

11/10/1977

Wolfram

M. A. L.

28 Nov 21

2014.05.15

§ 7-8. Intermittent or 7-8 days per week: on duty

[illegible][illegible]

11/10/90 1023232 1225-1022 11/10/90 11/10/90

2 Feb 30

အမှတ်အသား၊ အမှတ်အသား၊ အမှတ်အသား

- ԼՈՒՍՆԱԿ ՄԱՅ 1978 թ. ԵՐԱՊՈՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐ



XDS 209

NAG 044 ปี 304 30 28 1145

คุณศรี สุภรพีศรี สุภาพของอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

ของหมัก

เมื่อเวลา 6.00น. 8-10-27 กค 21 ระดับน้ำสูงสุด เสาตอมท่า ไคลมหายไปกับน้ำ

คนลงยังยืน

พาม 6.00 27 21 1:::



บันทึกข้อความ

17 ต.ค. 2521

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง

การกำหนด Code ของสถานีเปิดใหม่

เสนอ หนังสือ ส่วนเหนือตอนบน บ้าน ทบอ.

ด้วยงานสำรวจทางวิทยุส่วนเหนือตอนบนได้ส่งรายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำตามหนังสือที่

อพท. ๖๔/๒๕๒๑ อว. ๒๔ มี.ค. ๒๕๒๑ - น้ำสาว

อพท. ๖๓/๒๕๒๑ อว. ๑ เม.ย. ๒๕๒๑ - ห้วยบัว

อพท. ๖๖/๒๕๒๑ อว. ๑ เม.ย. ๒๕๒๑ - ห้วยขวาง

อพท. ๖๕/๒๕๒๑ อว. ๑ เม.ย. ๒๕๒๑ - น้ำคูน

และขอให้งานรวบรวมและประมวลผลสถิติกำหนด Code สถานีด้วยนั้น งานาขอกำหนด
ดังนี้

Code N.44 สำหรับน้ำสาวที่สายสะพานรถยนต์ ถนนสายท่าวังผา-ศิลาเพชรใกล้บ้านผู้ ต.ยม อ.ท่าวังผา
จ.น่าน

Code N.45 สำหรับห้วยบัวที่คานเหนือหน้าของพ่อตอต หมู่บ้านนาคำ ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน

Code N.46 สำหรับห้วยขวาง ที่เหนือฝายบ้านมอญ ๑๐๐ เมตร และอยู่ท้ายน้ำของฝายจ้าว (ฝายขาว
น่าน) ประมาณ ๒ กม. บริเวณหมู่บ้านมอญ ต.บัว อ.บัว จ.น่าน

Code N.47 สำหรับน้ำคูน ที่บริเวณบ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแดง อ.บัว จ.น่าน

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ยังขาดอยู่หรือยังไม่ได้จัดทำขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้น
แล้วรีบส่งรายงานไปให้กองทราบโดยเร็ว

อนึ่ง ถ้าสถานีใดยังไม่มี Code ขอให้วิทยุเตือน หรือ. ด้วย

ทต.

17 ต.ค. 2521



818

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจทรัพยากรส่วนเหนือคอนบน

ที่ อทน. 66/๒๕๒๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑

กรมชลประทาน

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระคบน้ำ ห้วยขวาง

ที่ 31 342/25

วันที่ ๒๕/๕/๒๑

M. Ab เรื่องอื่น ๆ 1 2.1. 21

เสนอ ผอท.

งานสำรวจทรัพยากรส่วนเหนือคอนบน ได้ไปดำเนินการสร้าง-ติดตั้งเสาระคบน้ำ
ในลำน้ำ ห้วยขวาง เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มอ่านระดับน้ำได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระดับน้ำที่เสาก ๗๐.๒๐ ม. (แต่จะจ้างพนักงานอ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เป็นต้นไป) จึงมี
รายละเอียดดังนี้.-

๑) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ฝั่งขวาของลำน้ำบริเวณหมู่บ้าน บ้านมอญ อยู่ท้ายฝายจาวซึ่งเป็นฝายชาวบ้านปร
มาณ ๒ กม. และอยู่เหนือฝายบ้านมอญประมาณ ๑๐๐ เมตร เหตุที่ต้องเลือกบริเวณที่ตั้งเสาระคบน้ำเช่นนี้
เพราะเห็นขึ้นไปไม่มีบ้านคน (ไม่มีคนอ่านระดับน้ำ) ห้วยน้ำลงมา มีเหมืองแยกน้ำออกไปและคลองค้ำน้ำ
ท่วม และลำน้ำคดเคี้ยวมาก (จุดแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ ๖๖-๖๗ ซึ่งถ่ายสำเนาแนบมาพร้อมนี้)

๒) เสาระคบน้ำ เป็นเสาชั่วคราวไม้แฉ่น ๒"๕" จำนวน ๑ ต้น เหตุที่ต้องตั้งเสาระคบน้ำ
ชั่วคราวเพราะต้องการให้มีสถิติวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ (เสาไม้ทำใ้คงยาวกว่าและเร็ว) ประกอบกับ
บริเวณนี้เป็นลานหินคอกเสาไม้ลงไม่ได้จึงใช้วิธีผูก-เจาะหลุมแล้วเทปูนรั้งหัวไว้ซึ่งงานฯ จะรีบมาทำการ
ติดตั้งเสา คสล. โดยเร็วเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบรายงานมาให้ทราบ

- คิดแผน ๑ แผนคือ ๐.๐๐-๑.๐๐ ม.

๓) ราคาศูนย์เสาระคบน้ำ ๗๐.๐๐ ม. (รสม.)

๔) หมดหลักฐาน ยังไม่ได้ทำ

๕) พนักงานอ่านระดับน้ำ ได้จ้างนางสาวคะนอง ยั่งยืน ตั้งบ้านอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑๑ ต.บัว
อ.บัว จ.น่าน ใกล้บริเวณเสาระคบน้ำเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำโดยได้แนะนำวิธีการต่าง ๆ จนเข้าใจ
ดีแล้วจะให้เริ่มอ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เป็นต้นไปแล้วได้มอบสมุดระดับน้ำ ๒๔ เวลาให้
๑ เล่มกับไปรษณียบัตรจำนวน ๑๒ แผ่น พร้อมนี้กระผมได้แนบประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำมา ๒ ชุดเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ

๖) Code สถานี N.: 46 (เมื่อได้ Code สถานีแล้วโปรดแจ้งให้งานฯ ทราบด้วย)

๗) สภาพทรัพยากรลำน้ำห้วยขวางเป็นลำน้ำขนาดเล็กในหุบเขา Catchment Area เหนือสถานีประมาณ
๕๐ กม. ต้นน้ำเกิดจากบริเวณเทือกเขาโคราช เห็น, คอยขุนห้วยสอซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยพวกชาวเขาเผ่าแม้ว
ทั้งสิ้น สภาพป่าแทบจะไม่มีต้นไม้หลงเหลืออยู่เลย ท้องน้ำเป็นหินก้อนโต ๆ กรวด, ทราย คลื่นทั้งสองฝั่ง
เป็นหินและทราย ไหลลงสู่ลำน้ำทางฝั่งซ้ายที่บริเวณเหนือ อ.บัว

อนุมัติ
นาย รอด รอด

๒) ค่าใช้จ่าย

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.

๖๖๐ ๑๖๓๖๕
(นายณรงค์ แสนทวีสุข) ๒๕๒๕
หอ. ส่วนเหนือคอนบน

ประวัติ

พนักงานอ่านระคันน้ำ คำบล... บัวอำเภอ... บัวจังหวัด... น่าน

๑. ชื่อ... นส.คนดงชื่อสกุล... ยังยืน

๒. สัญชาติ... ไทยเชื้อชาติ... ไทยศาสนา... พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน... เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑๑อำเภอ... บัวจังหวัด... น่าน

๔. เกิดวันที่... ๒๗ เดือน... สิงหาคมพ.ศ. ๒๔๖๒อายุ... ๑๔ปี

๕. คำบลที่เกิด... บัวอำเภอ... บัวจังหวัด... น่าน

๖. ชื่อบิดา... นายสมเพชร ยังยืนชื่อมารดา... นางอุทิศ

ชื่อภริยา หรือสามี.....

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน... น่านน้อย

จังหวัด... น่านสอบไล่ได้ชั้น... ป.๔

๘. อุปสมบท ณ วัด.....เมื่อ พ.ศ.....

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง... พนักงานอ่านระคันน้ำกรม... ชลประทาน

กระทรวง... เกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่... ๑เดือน... เมษายนพ.ศ. ๒๔๒๑

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร... ค้าขาย

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน
ประทุษร้ายต่อพระเจ้ายุธูปหัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด.....

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระคันน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ
กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระคันน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่อง
จากมิได้อ่านจริงในเคื่อนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเคื่อนนั้น ๆ
ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งอัน

(ลงชื่อ)... คนดง ยังยืน (เจ้าของประวัติ)
วันที่... ๑๑เดือน... มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๘๑

คำรับรอง

คำบล... วัดเกตุ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วันที่... ๒๔ เดือน... มีนาคมพ.ศ. ๒๔๒๑

ข้าพเจ้า... นายบรรจง แสนทวีสุขตำแหน่งหน้าที่ราชการ... หัวหน้างานสำรวจทุกวิทยา

.....

๑๗.๑-๑๕

ตารางแสดงการ เติบโตของรูปตัด

สำรวจจาก BM. ถึง กิ่ง กิ่ง กิ่ง

check 11/24/02

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี หัวโจก Code ท. 46 อำเภอ วัง จังหวัด ทก.
สำรวจจาก หัวฝั่ ถึง B.M.

[illegible]

