


รายงานผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ปลูกพืช พ. 6A

ลำดับ	ว. ด. พ	รายการ
1	18 ต.ค. 2525	รายงานผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกพืช (พ. 6A)
2	5 เม.ย. 26	รายงานผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกพืช พ. 6A.
3	10 ต.ค. 33	รายงานผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกพืช พ. 6A
4	4 ต.ค. 36	รายงานผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกพืช พ. 6A.
5	21 ต.ค. 37	สรุปผลการวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกพืช (พ. 6A)

คำสั่งกองอุทกวิทยา
ที่ ๓ / ๒๕๓๓
เรื่อง บิดสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ตามที่กองอุทกวิทยา ได้เปิดการสำรวจระดับน้ำ สถานี พ.6A อ.สมปราชญ์
จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓๕ ปี
เนื่องจากกรมทางหลวง ได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำวัง และห้าแยก ขาวบ้าน
โคกผาปูนกันน้ำ ห่างจากแนวเสาประมาณ ๕๐๐ เมตร ทำให้เกิดน้ำเหวี่ยง ซ้ำข้อมูลที่สำรวจได้
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงให้ปิดการสำรวจระดับน้ำ สถานี พ.6A ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓
เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓


(นายกำจร อากเจริญ)
ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา

รับ ๒๖๐
เพื่อไปมอบ
๑๐๒๖
๑๓๖ ๒๖๐
๔๒๖๔๒

ได้ออก ณ ๑๕๐๓
เพื่อมอบให้และให้
๓๓๓๕
๒๖

- คำขอ
- ทราบ
๓๓.๒
๑๕.๐๓.
๒๖.๖.๖๓




ฝ่ายรวบรวมและประมวลสถิติ

วันที่ 78

วันที่ 14 พ.ค. 37

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1

ที่ กย 0325.1.132/2537

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537

เรื่อง ขออนุมัติปิดสถานีสำรวจระดับน้ำ พ.6A แม่น้ำวัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประ

วันที่ 108

วันที่ 15 พ.ย. 37

เรียน ผบอ.

เนื่องจากกรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำวัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2537 ซึ่งจำเป็นต้องรื้อเสาระดับน้ำของสถานี พ.6A ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 ได้พิจารณาแล้วพบว่า สถานี พ.6A แม่น้ำวังนี้ ในปัจจุบันค้ำยันด้วยเสาเข็มไม้ไผ่ยาวปักลงในลำน้ำห่างจากแนวเสาระยะประมาณ 500 เมตร ทำให้เกิดน้ำเหวี่ยงมูลไม้ไผ่ จึงไม่ถูกต้อง ประกอบกับสถานี พ.6A ได้เริ่มทำการสำรวจตั้งแต่ พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 34 ปี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 ได้พิจารณาแล้ว สถานีนี้ มีข้อมูลเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ยังมีสถานี พ.3A แม่น้ำวัง ที่ อ.เจียง เป็นสถานีหลักในการรายงานสภาพน้ำของแม่น้ำวังอยู่แล้ว

ดังนั้น ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 จึงขออนุมัติปิดการสำรวจระดับน้ำของสถานี พ.6A แม่น้ำวัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้พนักงานอ่านระดับน้ำทราบในเบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติ.

Am [Signature]
(นายธาดา สุระปทุมพันธุ์)

คอท.1

เรียน ผอ.ส่วนราชการ กย 0325
เพื่อโปรดปฏิบัติ

10-123
รณารักษ์-แพ ผบอ.

14 พ.ค. 37
ผอ.ส่วนราชการ กย 0325
14 พ.ค. 37

อนันต์ ปัทมเดช
15 พ.ค. 37

04/10 14/10/37

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์




ใบขอรับพนักงานอานระดับนำ
ใบขอจ้างลูกจ้าง



ช ป. 112
(พ.ก. 2530)

งาน/โครงการ.....ศูนย์อุทกวิทยาที่.....
กอง/สชป.....อุทกวิทยา.....

- ☐ ลูกจ้างประจำ
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เลขที่ อัตรา	ชื่อ	อายุ ตัว	อายุ ราชการ	คุณวุฒิ	มีสามี, ภรรยา และบุตร หรือไม่	ตำแหน่งหน้าที่ ที่ขอจ้าง	ได้รับอยู่ วันละ หรือ เดือนละ บาท	ขอให้ได้รับ วันละ หรือ เดือนละ บาท	คิดค่า	วันลาในปีแล้ว ป่วย กิจและ พักผ่อน	หมายเหตุ
๑๐.	นายอนุชิต พิชัยศิริ (แทนนายวินัย นอยพยัคฆ์)	๒๑	-	ม.ศ.๓	-	พ.อานะรัมย์	๗๕๔.-	๗๕๔.-	ไม่.ป.๓๖	-	ประจำ สถานี
	เรียน สปอ. เพื่อไปตรวจหา  สปอ. 28 เม.ย. 2536					เลื่อนรักษา นอน ๓ วัน ๓ คืน. เสียงาน สัปดาห์ ๘ พ.ค. ๓๖		เงินให้ ๓ วัน ๓ คืน ๒ เพื่ออันนั้น  สปอ. ๓๖. ๕ พ.ค. ๓๖			จ.อำเภ...
								ถูกหักด้วย. - คนพิการ - เงินเรี่ยวแรง ๓๖ L-1 ๕ พ.ค. ๓๖			๙๖.๖๔.๓๖

อนมัต

(ลงชื่อ) (นายประเสริฐ นิตินาทกร) ผู้อำนวยการจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผอ.จาง



ประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำ

พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

๑. ชื่อ นาย อหะดี ชื่อสกุล พิชัยศรี

๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน 319 หมู่ ๖ อ.สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

๔. เกิดวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2515 อายุ 21 ปี

๕. ตำบลที่เกิด สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

๖. ชื่อบิดา น.ท. อึ้ง ชื่อมารดา นาง มงมุต ชื่อภรรยา หรือสามี -

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน สามพรานวิทยา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา สอบไล่ได้ชั้น มศ. 3

๘. อุปสมบท ณ วัด - เมื่อ พ.ศ. -

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง - กรม -

กระทรวง - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร ทำนา

๑๑. บิดาหรือมารดา เคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษ-

ร้ายต่อพระเจ้ายู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด

ไม่เคย

๑๒. ข้าพเจ้า จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ในระเบียบข้อ

บังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏ

ว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)* อหะดี พิชัยศรี (เจ้าของประวัติ)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536

คำรับรอง

ตำบล สามพราน

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536

ข้าพเจ้า นาง มงมุต มืดพอธิ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาจารย์ 2 ระดับ 6

โรงเรียนอัมรินทร์ ขอรับรองว่าข้อความที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรง

ความเป็นจริงและ จะตักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ

นาง มงมุต มืดพอธิ

(ผู้รับรอง)



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑

ที่ กษ.๐๑๒๕.๑.๐๕๕/๒๕๓๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๖

เรื่อง แจ้งพนักงานอำนระดับน้ำเสียชีวิต และขอจ้างพนักงานอำนระดับน้ำใหม่

เรียน ผบอ.


ศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑ ขอจ้างพนักงานอำนระดับน้ำ ตามรายชื่อทั้งต่อไปนี้

๑. สถานีสำรวจอุทกวิทยาแม่น้ำวัง พ.๖ A. ชื่อ นายอนุชิต พิธิยศิริ
แทน นายวินิต น้อยพยัคฆ์ ซึ่งเสียชีวิตตามหลักฐานที่แนบมา

๒. สถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแม่ต๋าย พ.๑๔ B. ชื่อ นางบัวเรื่อ วันอุค
ซึ่งเป็นสถานที่เปิดการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำใหม่


๓. สถานีสำรวจอุทกวิทยา P.5 A. ชื่อ นายสุวัฒน์ ศรีรัตนะ ซึ่งเป็น
สถานที่เปิดการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.


(นายธาดา สุระปทุมพันธุ์)

ศธท.๑

Elev (m)	Dis (Km)	Elev (m)	Dis (Km)
460	0	1260	946.40
400	9.60	1260	1297.60
360	10.64	W. 9	1299.70
300	11.73	W. 9 A.	1312.70
260	12.87	1260	1327.04
220	13.96	W. 6	1342.44
200	14.44	W. 6 A.	1347.44
160	15.58	1200	1370.44
120	16.67	W. 6	1382.74
100	17.15	W. 6 A.	1387.74
80	18.24	940	1402.00
60	19.33		
40	20.42		
20	21.51		
0	22.60		
	23.69		
	24.78		
	25.87		
	26.96		
	28.05		
	29.14		
	30.23		
	31.32		
	32.41		
	33.50		
	34.59		
	35.68		
	36.77		
	37.86		
	38.95		
	40.04		
	41.13		
	42.22		
	43.31		
	44.40		
	45.49		
	46.58		
	47.67		
	48.76		
	49.85		
	50.94		
	52.03		
	53.12		
	54.21		
	55.30		
	56.39		
	57.48		
	58.57		
	59.66		
	60.75		
	61.84		
	62.93		
	64.02		
	65.11		
	66.20		
	67.29		
	68.38		
	69.47		
	70.56		
	71.65		
	72.74		
	73.83		
	74.92		
	76.01		
	77.10		
	78.19		
	79.28		
	80.37		
	81.46		
	82.55		
	83.64		
	84.73		
	85.82		
	86.91		
	88.00		
	89.09		
	90.18		
	91.27		
	92.36		
	93.45		
	94.54		
	95.63		
	96.72		
	97.81		
	98.90		
	100.00		





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจวิทยุทวิทางส่วน เหนือตอนบน

ที่ ชม. /๒๕๒๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๔

เรื่อง รายงานการสร้างเสาระดับน้ำ สถานีแม่น้ำวัง (พ.๕๕) จ.สุพรรณ จ.ลำปาง

เสนอ หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำสั่งของ หสอ. เลขที่ ๒๓/๒๕๒๔ ให้กระผมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปสร้างเสาระดับน้ำ ที่สถานีแม่น้ำวัง (พ.๕๕) จ.สุพรรณ จ.ลำปาง นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๔ ดังมีรายการดังต่อไปนี้.-

๑. สภาพเสาเดิม

เป็นเสา คสล. ขนาดมาตรฐานของกองฯ มีจำนวน ๓ ต้น รวม ๓.๐๐ ม.

- ต้นที่ ๑, ๐.๐๐ - ๓.๐๐ ม.

- ต้นที่ ๒, ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม.

- ต้นที่ ๓, ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. (Lap แฉก ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม.)

แผนระดับน้ำต้นที่ ๑, ๒ กระเพาะไม่สามารถอ่านระดับน้ำได้สะดวกและชัดเจน

ส่วนต้นที่ ๓ ถูกกิ่งไม้หักลงมาทับ ทำให้เสาระดับน้ำโค่น

๒. สภาพเสาที่ติดตั้งใหม่

- ต้นที่ ๑, ๐.๐๐ - ๓.๐๐ ม. เปลี่ยนแผนระดับน้ำใหม่

- ต้นที่ ๒, ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. เปลี่ยนแผนระดับน้ำใหม่

- ต้นที่ ๓, ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ได้ทำการซ่อม-ติดตั้งเสาระดับน้ำใหม่ เป็น

เสา คสล. ขนาดมาตรฐานของกองฯ ติดแผนเสร็จจำนวนระดับน้ำได้ ๐.๔๔ ม.

เวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๔

- ราคาศูนย์เสาระดับคงเดิม (๕.๕๐) + 187,๐๐๐ ม. (ร.ท.ก.)

- พาสีขาวระดับน้ำทั้งหมดทั้งสามต้น

๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสาระดับน้ำครั้งนี้

๓.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน ๑ คน, ช่างฝีมือติดนาม ๒ คน, พ.วิทยุรถยนต์ ๑ คน, จักร

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕,๐๔๐.- บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖,๕๖๐.- บาท


๔. สิ่งที่น่าสนใจ

ต้นฉบับ

๔.๓ รูปถ่าย

๒ ใบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.



(นายณรงค์ ปัญจะ)

เจ้าพนักงานตักทวิทยา ๓

หัวหน้างานสำรวจภูมิประเทศ, ก่อสร้าง และบำรุงรักษา

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

[illegible]

สถานี แม่สีบัว Code พ. 6A อำเภอ สามง่าม จังหวัด สิงห์บุรี

สำรวจจาก..... B.M. ถึง..... ไร่เศษ 3.๐๐๔. ไร่เศษ 1

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกับ		ระดับที่ทอนได้		
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ			
<u>ตรวจ 1 *</u>												แก้	
B.M.						0.335							194.216
วัด 5.00 ม. เสาเข็ม 3						0.475	2.551		2.216				192.000
TP.1						1.330	1.685		1.210				190.490
TP.2						2.078	1.305	0.025					190.815
TP.3						1.815	0.910	1.168					191.983
TP.4						1.623	0.960	0.855					192.838
TP.5						0.213	1.877		0.254				192.584
วัด 10 ม. เสาเข็ม 2							1.797		1.584				191.000
วัด 10 ม. เสาเข็ม 1							2.797		1.000				190.000
Z.G.									3.000				187.000 *
<u>ตรวจ 2 **</u>													
B.M.						0.597							194.216
วัด 5.00 ม. เสาเข็ม 3						0.373	2.813		2.216				192.000
TP.1						1.391	1.481		1.108				190.892
TP.2						1.119	1.509		0.118				190.474
TP.3						1.288	1.181		0.062				190.712
TP.4						1.620	1.262	0.026					190.438
TP.5						1.463	0.588	1.032					191.470
TP.6						1.536	1.027	0.436					192.206
TP.7						1.607	1.124	0.412					192.618
TP.8						1.433	1.370	0.237					192.855
TP.9						0.227	1.404		0.271				192.584
วัด 10 ม. เสาเข็ม 2						1.123	1.811		1.584				191.000
วัด 10 ม. เสาเข็ม 1							2.123		1.000				190.000



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

จ.ร.ว. 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100

สถานี พม. 1/100 Code H. 6A อำเภอ พม. 1/100 จังหวัด พม. 1/100
สำรวจจาก B.M. ถึง จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M.						0.492					แก้	194.216
จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100						0.447		2.008		1.216		193.000
TP. 1						1.391		2.555		2.108		190.892
TP. 2						1.119		1.509		0.118		190.774
TP. 3						1.288		1.181		0.062		190.712
TP. 4						1.620		1.268	0.026			190.738
TP. 5						1.463		0.588	1.032			191.770
TP. 6						1.536		1.027	0.436			192.206
TP. 7						1.607		1.124	0.712			192.618
TP. 8						1.433		1.370	0.237			192.855
TP. 9						0.227		1.704		0.271		192.58
จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100						1.124		1.811		1.584		191.000
จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100						2.243		2.124		1.000		190.000
จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100						1.791		1.233	1.000			191.00
TP. 10						1.865		0.207	1.584			192.58
TP. 11						1.733		1.612	0.253			192.83
TP. 12						1.857		1.777		0.244		192.59
TP. 13						1.621		2.129		0.242		192.32
TP. 14						1.486		2.254		0.633		191.68
TP. 15						1.232		2.321		0.835		190.85
TP. 16						1.272		1.317		0.085		190.768
TP. 17						1.454		1.276	0.026			190.794
TP. 18						2.574		1.623	0.131			190.925
จุด 1/100 ม. 1/100 ม. 1/100						2.125		0.799	2.075			193.000
B.M.								0.909	1.216			194.216
						35.600		35.600	8.428	8.428		194.216

กรมชลประทาน

๒๖

ต้นฉบับ

ฉบับ. ๑-๑๕

2

ตารางแสดงการ เติบโตของรูปตัด

สถานที่..... ๑๒๓๖

Code... N-6A

ຈຳ ເກດ... ປັນ/512

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สืบมาจาก..... B.M.

หน้า 3. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔.

[illegible]



จุดวัดน้ำท่าวัดตมพม่า

1. 0.00-3.00 ชม.

2. 3.00-6.00 ชม.

การวัดน้ำท่าวัดตมพม่า
พม่า.



จุดวัดน้ำท่าวัดตมพม่า
พม่า
พม่า 3, 5.00-7.00 ชม.
พม่า พม่า พม่า พม่า.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ อทพ. 142/25

วันที่ 13 ธันวาคม 2528

เรื่อง รายงานผลการซ่อม-คิกตั้งเสาระค้ำน้ำสถานีแม่น้ำวัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (พ.6A)

เสนอ ทสอ.ส่วนเหนือตอนบน

ตามคำสั่งให้กระผมพร้อมทั้งคณะไปดำเนินการซ่อม-คิกตั้งเสาระค้ำน้ำสถานีแม่น้ำวัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (พ.6A) นั้น บัณฑิตกระผมพร้อมด้วยคณะได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๒๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สภาพเสาระค้ำน้ำเดิม เป็นเสาค.ส.ล.ตามแบบมาตรฐานของกอง ฯ ทั้งหมดจำนวน ๓ ต้น คือ

ต้นที่ ๑ (ในน้ำ)	คิกตั้ง	๑.๐๐-๓.๐๐ ม.
ต้นที่ ๒	-"	๓.๐๐-๖.๐๐ ม.
ต้นที่ ๓	-"	๕.๐๐-๗.๐๐ ม. (Lap แบน ๕.๐๐-๖.๐๐ ม.)

เนื่องจากงบประมาณของทางอำเภอหักกึ่งไม่จามจุรีล้มแล้วกระดอนมาถูกเสาค้นที่ ๓ ทำให้โดนเสาร้าว (ตามหลักฐานที่แนบมานี้)

๒. เสาระค้ำน้ำที่ซ่อม-คิกตั้งใหม่

-ได้ทำการซ่อม-คิกตั้งเสาระค้ำน้ำต้นที่ ๓ โดยทำเป็นเสาค.ส.ล. ขนาด ๖" x ๘"

เสร็จแล้วคิกตั้ง ๕.๐๐-๗.๐๐ ม. ทาสีขาว คิกตั้งเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕

เวลา ๑๕.๓๐ น. อานระค้ำน้ำได้ ๑.๗๕ ม. X 100 15.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. 1.04 ม.

-ส่วนเสาระค้ำต้นที่ ๑-๒ ทาสีขาวใหม่หมด

๓. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

๓.๑. เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน, ช่างฝีมือสนาม, พ.ขับรถยนต์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๕๐.- บาท

๓.๒. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๑๑๐.- บาท

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ๓

เทศาภิบาล.

- ① ဆိုက်ကပ်ထားတဲ့ 3 ကိုဒီရက်စလေးနဲ့ ပုံ
ပြန်ကစားရင်ပုံပေါ်မှာ အမှန်ဆိုရင်ကစား
ခါ ကစားရက်ပေါ်ရတယ်။ ကိုဒီရက်စကလေး
error ကို ပြန်ဆိုရင်ပေါ်ရတယ်

② $m \sin \theta = \frac{1}{2} m \omega^2 r$ $\sin \theta = \frac{1}{2}$
 $\theta = 30^\circ$

③ จุกปากนกแก้วคอกสีทอง มีจุดสีน้ำตาลดำที่
แก้มและคอ มี 2-3 คู่

12.00 2526

1240. USS.

1. လက်ခံရန် 3 ခု ပုံစံတူ စာစု စာပေ
အလှူအတန်း အားပေးပေးရန်
2. အလှူအတန်း အားပေးပေးရန်

3. ๕. สมบัติของพลังงาน คือ 1. พลังงาน
14.4 x 10²⁵ จูล = 1.04 x 10²⁵ จูล
2. พลังงานของมวล/องศา. ของมวล/องศา
14.4 x 10²⁵ = 0.74 x 10²⁵ จูล
3. สมบัติของพลังงาน คือ 0.39

1/240100 ၂၈၀၁၀၀

[illegible]

นางสาว.
 12/12/2561: 12/12/2561
 12/12/2561: 12/12/2561

W. L.
1829.26.

๓) สอนปั้นน้ำแว้ง (พ.ร.๕๕) อ.สมปราชญ์ จ.สุราษฎร์

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๒๕

๓.๑ เนื่องจากเสาต้นบนสุดถูกพนักงานของทางอำเภอหักทิ้งไม่เจมจรี แล้วหักกระคอน
มาชนทำให้ โคนเสาขาว จึงได้ทำการทุบแล้วทำใหม่โดยทำเป็นเสา คสล.ขนาด
๖"๕" แล้วติดตั้งแผ่นระดับ ๒ แผ่นคือ ๕.๐๐-๗.๐๐ น. แล้วทาสีขาว

ขุดดินจากท่อ
วัดระยะจากเสาต้นบน
ติดกับ โคนเสาขาว
แล้วติดตั้งแผ่นระดับ
แผ่นนี้ ท่อท่อ ๕.๐๐-๗.๐๐

หน้าทำ งานเอกสารและภาพถ่าย กรมชลประทาน (บ.๕๒๓-๒.๒.๒๕๒๑-๑๒๐,๐๐๐.)

๓.๒ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์,น้ำมัน เชื้อเพลิง-หล่อลื่น,รวม เป็น เงิน

๑,๑๑๐ บาท

๓.๓ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของควบคุมงาน,ช่างฝีมือสนาม,พ.ชัยรัตน์

รวม เป็น เงิน ๒๕๐ บาท

มสอ.ให้มสอ. check 11/4/12.

สำรวจจาก Bm. W. 6A ถึง ไร่ร. ๖๖๖

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച്.

สถานี แม่หลิว

Code W. 6A

ອຳເກດ ສະພາກມ

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สำรวจจาก..... BM. W. 6A

திரு. கருணாநிதி

หมู่คำสั่งรวม	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M. W. 6A						0.359					แท	194.216
ท่อน 11/2 6.00 ม. (ปริมาตรที่ 3)						0.632		1.575		1.216		193.000
TP. 1						0.594		1.632		1.000		192.000
TP. 2						1.483		1.594		1.000		191.000
ท่อน 11/2 4.00 ม. (ปริมาตรที่ 2)						0.111		1.483	-	-		191.000
ท่อน 11/2 2.00 ม. (ปริมาตรที่ 1)								2.111		2.000		189.000
Z.B.										2.000		187.000
						3.179		3.395				
								3.179		5.216		
								5.216				
						check กลับ.						
ท่อน 11/2 2.00 ม. (ปริมาตรที่ 1)						2.765						189.000
ท่อน 11/2 4.00 ม. (ปริมาตรที่ 2)						1.555		0.765	2.000			191.000
TP 3						2.313		1.555	-	-		191.000
TP. 4						1.568		1.313	1.000			192.000
ท่อน 11/2 6.00 ม. (ปริมาตรที่ 3)						1.888		0.568	1.000			193.000
B.M. W. 6A.								0.672	1.216			194.216
						10.089		4.873		5.216		
						4.873						
						5.216						
						ท่อ 11/2 1 เมตร ระยะท่อ 0.74 ม. 12/14 ม.ค. 25						
						1007 15.30 ม.						

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

reduction check nation.

สถานี แม่พริก Code ว. 64 อำเภอ สุพรรณ จังหวัด สุพรรณ

สำรวจจาก Bm W. 6A ถึง (ดิน: ดินทราย)

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

การตีพิมพ์: ดิน สี่ดาลัย ๒๕๖๑

สถานี เขาค้อ Code พ. 6A อำเภอ หล่มสัก จังหวัด พิจิตร

สำรวจจาก B.M. VI. 6A ถึง วัด. ๖๕

[illegible]

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สำรวจจาก Proton ถึง B. M. 23 n. 21

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้ ม. (ร.ท.ท.)
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
635						0.152					แก้ + 192.63
						0.567		1.877		1.725	190.90
						1.911		1.522		0.955	189.93
						2.745		1.041	0.870		190.82
						1.073		0.460	2.285		193.10
						0.513		1.801		0.728	192.38
						1.571		2.320		1.807	190.57
						2.732		0.128	1.443		192.01
B.M. 23 ก.พ. 21								0.526	2.206		194.22
						1.264		9.675	6.804	5.215	194.22
						9.675				5.215	192.63
						1.589				1.589	1.589
check การต่อแผ่นระดับ											
325						1.246					+ 190.818
วัดแผ่น 4.00 ม.								2.111		0.865	190.055
วัดแผ่น 3.00 ม.								2.116		0.870	189.948
วัดด้วย 110' 3.00 (ขนาดสันหน้าคาน 113 ก)											+ 189.948
								Z. G. สันหน้าคาน			+ 186.948
								Z. G. สันหน้าคาน 98 ก			+
								วัดสัน			
								การสืบ Error ± 104 ร.ท.ท. 11-15			
								วัดหน้าคาน Z. G. 104 ม			